


9- Liaisons Encastrements

2 SM-B; 1 STM; 1 STE; (Doc : élève)


1- ANALYSE FONCTIONNELLE :

1.1- Diagramme pieuvre :


FS1 : FP : Annuler tous les degrés de liberté entre les 2 pièces en restant démontable (ou non).
 FS2 : FC : s'adapter au milieu environnant.



1.2- Actigramme A-0 :




1.3- FAST :




1.4- Symbole normalisé :


1.4.1- Schéma cinématique :



1.4.2- Schéma technologique :



1.4.3- Schéma 3D :



2- CARACTÉRISTIQUES D'UNE LIAISON ENTRE 2 SOLIDES:

Liaison entre 2 solides est caractérisée soit par :

Complète (C)	Rigide (r)	Démontable (dé)	Par adhérence (a)	Directe (di)
Partielle (\bar{C})	Élastique (\bar{r})	Indémontable ($\bar{dé}$)	Par obstacle (\bar{a})	Indirecte (\bar{di})

3- LIAISONS COMPLÈTES DÉMONTABLES :

3.1- Liaisons complètes par adhérence :

Les deux solides sont serrés fortement l'un contre l'autre, le plus souvent par des éléments filetés. Une liaison effectuée avec une vis, boulon et goujon est considérée obtenue par adhérence indirecte.

3.2- Symboles des têtes des vis :

Tête Hexagonale H	Tête cylindrique à six pans creux CHC				
Tête carrée : (quatre côtés) Q	Tête fraisée plate - fendue FS				
Tête cylindrique fendue CS	Tête fraisée bombée-fendue FBS				
Tête cylindrique large fendue CLS	Tête fraisée plate à six pans creux FHC				

Exemples	Surfaces assurant la MIP	Éléments assurant le MAP	Remarques
	Surfaces planes c r $dé$ a di \bar{c} \bar{r} $\bar{d}\bar{e}$ \bar{a} $\bar{d}\bar{i}$	Boulon H figure de gauche Vis H figure de droite	Réglage angulaire impossible si plus d'une vis. Réglage axial impossible
	Surface cylindrique	Boulon	Réglages angulaire et axial possibles
	Surface conique	Écrou à encoches et rondelle frein	Réglage angulaire possible Réglage axial impossible

3.3- Liaisons complètes par obstacle :

3.3.1. Les goupilles :


Goupille cylindrique	Goupille conique	Goupille cannelée	Goupille élastique
Exemple 			
MIP Surfaces cylindriques		MAP Goupille cylindrique montée serrée	Remarque Pas de réglage possible
	

9- Liaisons Encatremements

2 SM-B; 1 STM; 1 STE; (Doc : élève)

3.3.2- Les clavettes :

- Clavette parallèle : Il y a clavette parallèle forme "A", forme "B" et forme "C".




Forme "A"

Forme "B"

Forme "C"

Clavette disque



- Clavette disque :



Exemple	MIP	MAP	Remarque
	Surfaces cylindriques et surface plane	Clavette parallèle 1, Rondelle plate 4 et Vis H 5	Pas de réglage possible
<p>Exemple</p>			

9- Liaisons Encatremements

2 SM-B; 1 STM; 1 STE; (Doc : élève)

3.3.3- Les cannelures :

Pour transmettre des couples importants.



Exemple	MIP	MAP	Remarque
	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

Exemple	MIP	MAP
	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

3.3.4- Les formes spéciales

Pas de pièce supplémentaire pour réaliser l'obstacle, les deux pièces à assembler possèdent des formes autres que cylindriques de révolution.

Exemple	MIP	MAP
	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

4- LIAISONS COMPLÈTES PERMANENTES :

Le démontage est impossible sans détérioration des pièces, mais son coût est moins élevé.

4.1- Assemblage par ajustement serré :

Le contenu (arbre, porte ...) et le contenant (alésage, cadre ...) ont une dimension nominale identique et l'ajustement est serré.

Une liaison effectuée avec un **ajustement serré** est considérée obtenue **par adhérence directe**.

Exemple d'ajustements serrés		Observation	
H7u6	assemblage fortement serré	presse lourde ou frettage	avec détérioration des pièces au démontage
H7s6	pouvant transmettre des efforts importants		
H7r6	assemblage assez serré	presse	
H7p6	assemblage serré pouvant transmettre des efforts sans organes d'arrêt		
H7n6	assemblage sous faible pression, organe d'arrêt (clavette, goupille ...) nécessaire en rotation ; organe d'arrêt pas forcément nécessaire en translation	assemblage parfois possible au maillet (marteau)	sans détérioration des pièces au démontage
H7m6	assemblage légèrement serré, organes d'arrêt nécessaires en rotation et translation		
H7k6	assemblage légèrement serré, organes d'arrêt nécessaires en rotation et translation		

Voir cours des ajustements


4.2- Frettage :

Cela consiste à modifier les dimensions des pièces avant leur assemblage, par variation de leur température. Il existe 3 possibilités : - le frettage par contraction du contenu (arbre ...) ;
- le frettage par dilatation du contenant (alésage ...) ;
- le frettage par combinaison des deux cas précédents.

Exemple	MIP	MAP
<p>1 Bague 20 °C 2 azote liquide (-195 °C) 3 Bague contractée (à -195 °C) 4 serrage 20 °C équilibre thermique</p>
<p>1 Roulement 20 °C 2 huile bouillante (150 °C) 3 pièce dilatée (à 150 °C) 4 serrage 20 °C équilibre thermique</p>


4.3- Rivetage : Une liaison effectuée avec **rivetage à froid** est considérée obtenue **par obstacle indirecte**.

4.3.1- Rivet massif :




Le montage d'un rivet massif nécessite une intervention des deux cotés. Il peut avoir une tête cylindrique, bombée, fraisée.

4.3.2- Rivet creux :



Le rivet creux est plus léger et facile à riveter. Il est utilisé dans les domaines aéronautiques...

4.3.3- Rivet « pop » :



Il est utilisable lorsque les pièces à riveter ne sont accessibles que d'un coté. Il existe également la version étanche.

4.4- Soudage :

Le soudage c'est un assemblage des 2 pièces de façon permanente en assurant la continuité de la matière.

De tous les procédés de base d'assemblage, le soudage est l'un des plus importants, il existe de nombreuses méthodes pour souder deux pièces.

Une liaison effectuée par **soudure** est considérée obtenue **par obstacle indirecte**.

↳ **Remarque :** Lorsqu'un métal d'apport de composition **différente** des deux pièces à assembler est utilisé, on ne parle plus de **soudage**, mais de **brasage**.


4.4.1- Soudage à l'arc électrique :

Avec métal d'apport. La fusion des pièces à assembler et du métal d'apport est obtenue par un arc électrique jaillissant entre l'électrode et les pièces




3.3.2- Soudage électrique par résistance :

Sans métal d'apport. Les pièces à assembler sont maintenues en contact par un effort de compression. La fusion est provoquée par effet Joule (courant forte intensité, basse tension).



Soudage par points




Soudage à la molette

4.5- Collage :

L'ajustement entre les pièces à coller doit être précis. C'est un procédé rapide.

Une liaison effectuée par **collage** est considérée obtenue **par adhérence indirecte**.

Exemple



MIP


MAP

.....
.....
.....
.....
.....

4.6- Sertissage et Agrafage :

Il consiste à assembler de façon étanche 2 pièces par déformation

- Ex: - Assemblage de tôles par pliage ;
- Capsule des bouteilles ;
- Sertissage des boîtes de conserve.



4.7- Par insertion au moulage :

Ex: Moulage du manche plastique sur la lame d'un tournevis en acier



IV- APPLICATIONS :

Compléter le tableau ci-dessous de la liaison fixe entre 2/1 et le dessin de l'exemple 2 et 3

Caractéristiques	MIP	MAP	Solution technologique
$\frac{c}{c} \mid \frac{r}{r} \mid \frac{d\bar{e}}{d\bar{e}} \mid \frac{a}{a} \mid \frac{d\bar{i}}{d\bar{i}}$	
$\frac{\textcircled{c}}{c} \mid \frac{\textcircled{r}}{r} \mid \frac{\textcircled{d\bar{e}}}{d\bar{e}} \mid \frac{a}{\textcircled{a}} \mid \frac{d\bar{i}}{\textcircled{d\bar{i}}}$	Surface cylindrique + Surface plane	Clavette // 3 +	
$\frac{c}{c} \mid \frac{r}{r} \mid \frac{d\bar{e}}{d\bar{e}} \mid \frac{a}{a} \mid \frac{d\bar{i}}{d\bar{i}}$	
$\frac{c}{c} \mid \frac{r}{r} \mid \frac{d\bar{e}}{d\bar{e}} \mid \frac{a}{a} \mid \frac{d\bar{i}}{d\bar{i}}$	

9- Liaisons Encatremements

2 SM-B; 1 STM; 1 STE; (Doc : élève)

Caractéristiques	MIP	MAP	Solution technologique
$\frac{c}{c} \mid \frac{r}{r} \mid \frac{dé}{dé} \mid \frac{a}{a} \mid \frac{di}{di}$	
$\frac{\textcircled{c}}{c} \mid \frac{\textcircled{r}}{r} \mid \frac{\textcircled{dé}}{dé} \mid \frac{\textcircled{a}}{a} \mid \frac{\textcircled{di}}{di}$	Tampon .. + Goujon .. + +	
$\frac{c}{c} \mid \frac{r}{r} \mid \frac{dé}{dé} \mid \frac{a}{a} \mid \frac{di}{di}$	
$\frac{c}{c} \mid \frac{r}{r} \mid \frac{dé}{dé} \mid \frac{a}{a} \mid \frac{di}{di}$	a : Rivet à tige perforée 3 b :	
$\frac{c}{c} \mid \frac{r}{r} \mid \frac{dé}{dé} \mid \frac{a}{a} \mid \frac{di}{di}$	
$\frac{\textcircled{c}}{c} \mid \frac{\textcircled{r}}{r} \mid \frac{\textcircled{dé}}{dé} \mid \frac{\textcircled{a}}{a} \mid \frac{\textcircled{di}}{di}$	Goupille élastique 3	